20 listopada 2020

Zmieniamy wizerunek świetlicy

Dzięki sprzyjającej pogodzie inwestycje idą pełną parą.
Budynek Świetlicy w Oszczepalinie Pierwszym powoli zyska nowy wygląd. Zaniedbany teren przy budynku oraz stary dach z eternitu sprawiał, iż obiekt nie wyglądał dobrze. Zmieniony dach, elewacja (jeszcze również niedokończona) i ułożona opaska z kostki brukowej poprawiają stan techniczny i estetyczny świetlicy.
Zobaczcie sami. Dla porównania jak było, a jak jest teraz w trakcie remontu.